

## MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Az YFW053 forgalmi rendszámú, 0603102 alvázszámú Applied 525  
utcaseprőgépről**

Megbízó: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

Szakvéleményt készítette: Tiszavölgyi László igazságügyi szakértő  
Szakértői szám: 07520



**Szakvélemény készült: 2 példányban**

Kapják: 1. pld. Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata  
1. pld. Irattár

A szakvélemény 10 oldalt tartalmaz.

Budapest, 2022. június 10.



## I. ELŐZMÉNY

A Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata az YFW053 forgalmi rendszámú, 0603102 alvázszámú Applied 525 utcaseprőgép selejtezési vizsgálatával bízott meg igazságügyi szakértőként.

## II. A SZAKÉRTŐNEK FELTETT KÉRDÉS

1. A szakértő nyilatkozzon arról, hogy a jármű selejtezése indokolt-e, mivel a jármű üzemeltetése és javítása nem gazdaságos, jelen állapotában a jármű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. A szakértő határozza meg a a YFW053 forgalmi rendszámú Applied 525 utcaseprő gép értékesíthetőségét jelentő vételi árát, a jármű értékesítéshez.

### A gépkocsi adatai:

Rendszám:	YFW053
Gyártmány:	Applied Sweepers 525 Hi-speed Green Machine
Alvázszám:	0603102
Motorszám:	D1105T4W9386
Motor:	Diesel / 1.123 cm3 / 23 kW
Szín:	zöld
Gyártási év:	2006
Első forg. helyezés:	2006.06.27.
Első forg. helyezés M.o-on:	2006.06.27.
Műszaki érvényesség:	2022.08.10.
Forgalmi állapot:	A jármű forgalomban van
Tulajdonosok száma:	1
Ülések száma:	1
Gumiabroncsok be/je, bh/jh:	Nankang VK VAN CW-25 145 R12C (6/6, 6/6 mm)

Üzembentartó: Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  
Üzembentartó címe: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.

### **III. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZEREI**

Az utcaseprő járművet megvizsgáltam. Vizsgáltam a jármű állapotát, felszereltségét és sérüléseit. A jármű állapotáról, felszereltségéről és a sérüléseiről dokumentációt készítettem.

A rendelkezésemre bocsátott iratot átvettem, tanulmányoztam. A jármű értékelését a rendelkezésemre álló adatok alapján végeztem el, így a későbbiekben felmerülő új adatok, tények módosíthatják a jármű megállapított értékét.

A szakvéleményben szereplő utcaseprő járművet megvizsgáltam. A szakértői szemlét a megbízó képviselőjének a jelenlétében végeztem el. Vizsgáltam az utcaseprő gép általános állapotát, sérüléseit, felszereltségét, illetve extra tartozékait. Az észlelt tényekről dokumentációt készítettem.

A gumiabroncsok állapotát SW-Stahl 72315B típusú digitális profilmélység mérővel vizsgáltam.

Az értékeléshez szükséges információkat beszereztem, melyek befolyásolhatják a utcaseprő jármű értékét. Tájékoztam a vonatkozó időszakban aktuális piaci viszonyokról.

Az utcaseprő gép forgalmi értékének megállapítása internetes piackutatás alapján történt, figyelembe véve az adott jármű állapotát.

### **IV. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI**

A gépkocsit 2022. május 20.-án vizsgáltam meg az Erzsébetváros telephelyén, a 1077 Budapest, Kisdiófa utca 12. címen.

A járművel kapcsolatos dokumentumokat az Erzsébetváros Kft. biztosította részemre valamint elvégeztem „mo.hu”-n található Jármű Szolgáltatási Platform adatigénylését.

A szakértői szemlén végrehajtottam a jármű általános vizsgálatát és gumiprofil mérővel mérést végeztem. Az észlelt tényeket digitális fényképek és szemle jegyzet készítésével dokumentáltam.

A jármű teljesített üzemóráinak a száma a szemle időpontjában nem volt olvasható.

A jármű nem volt indítható, kipróbálható állapotban.

**A járművet a folyamatos műszaki meghibásodások miatt huzamosabb ideje (több éve) nem használják.**

**Korábban a jármű kérelemre a forgalomból ideiglenesen ki is volt vonva.**

A járművel kapcsolatosan az alábbi sérüléseket, észrevételeket rögzítettem a szemlén:

- a jármű elhanyagolt állapotú
- szélvédő repedt, törött
- mosóhid hiányzik
- fedélzeti vezérlőpanel nem működik
- a jármű üzembiztosan nem üzemeltethető az elektromos hálózat, kábelköteg gyakori és ismétlődő meghibásodása miatt (elmondás szerint)
- a hidrosztatikus hajtást biztosító hidraulika szivattyú működése nem megfelelő, felújítása, cseréje szükséges (elmondás szerint)
- szemétfelszívás hatékonysága gyenge a turbinák kopott állapota miatt (e. sz.)
- légkondicionáló korábban elromlott, üzemképtelen (kiszerezésre került e. sz.)
- bal középső szürke műanyag oldalborítás több helyen repedt
- bal hátsó zöld, műanyag oldalborítás több helyen repedt, anyaghiányos
- jobb hátsó zöld, műanyag oldalborítás több helyen szakszerűtlenül javított
- bal külső tükör hiányzik
- üléshezát sérült, szakadt
- üzemanyag tartály szivárog (elmondás szerint)

A jármű értékének meghatározásánál az alábbi értékcsökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

- **a jármű elhanyagolt állapotú és nem volt kipróbálható kondícióban**
- szélvédő repedt, törött (cseréje több százezer forintos /millió\$/ tétel)

- mosóhíd hiányzik
- a jármű nem volt kipróbálható állapotban, ezért a motor, a váltó és a főegységek üzemképessége bizonytalan, felhasználhatóságuk nem megállapítható
- a jármű üzembiztonsága és működési hatásfoka nem megfelelő (ezért került korábban kivonásra)
- mivel a jármű igazoltan hosszabb ideje (több éve) nem üzemelt, ezért a gépjármű teljes átvizsgálása szükséges
- mivel a jármű igazoltan hosszabb ideje (több éve) nem üzemelt, ezért a teljes kötelező szerviz elvégzése szükséges
- akkumulátor csere szükséges

Az utcaseprő gép forgalmi értékének megállapítására korábban és jelenleg is internetes piackutatás végeztem valamint figyelembe vettem az adott gépjármű állapotát.

#### Road sweeper applied green machine 525

Tiverton, Devon

**£1,750.00**

Starts and runs very well, kubato 1.5 Diesel engine Hydraulic gearbox all good. All sweeping and high top hydraulics are in working order. Sweepers and adjusters all in working order. Never used the water system or the vacuum so can't comment, so take it that it will need attention before use. Lights do not work. Front screen cracked but water tight.



## **V. A SZAKÉRTŐ VÁLASZA A KÉRDÉSRE**

1. A jármű műszaki szempontok alapján selejtezhető. A jármű üzemeltetése és javítása nem gazdaságos, jelen állapotában a jármű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. A jármű alapvetően alkatrész bázisként használható, bontásra értékesíthető.

A szakvéleményben foglaltak alapján az 2006. június 27.-én forgalomba helyezett elhanyagolt állapotú és jelenleg működésképtelen YFW053 forgalmi rendszámú, 0603102 alvázszámú Applied 525 Hi-speed Green Machine utcaseprő gép forgalmi értéke bruttó 205.000,- Ft-ban, azaz nettó 161.417,- Ft-ban határozható meg.

Budapest, 2022. június 10.



**1.750 GBP A motor, hidraulikus sebváltó jó, lámpák nem működnek, a SZÉLVÉDŐ repedt! (1 GBP = 468 HUF 2022.06.10.)**

<https://www.gumtree.com/p/other-vehicles/road-sweeper-applied-green-machine-525/1312249831>

2020. 07. 29.

Road sweeper applied green machine 525 | in Tiverton, Devon | Gumtree



Post an ad



Sorry this ad is no longer available.

You may also like ...

See more < >



£3,240

**Brand new car platform  
2020**

Tiverton, Devon  
2 days ago



£2,000

**Trailer large**

Tiverton, Devon  
2 days ago



£400

**Ford Focus 1.6 ghia saloon**

Tiverton, Devon  
7 days ago

**Hus**

Tive  
21 dk

[See all 4 ads in Other Vehicles - Tiverton, Devon](#)

**Road sweeper applied green machine 525**

Tiverton, Devon

**£1,750.00**

ENDED



**We value your privacy**

By clicking on a link or "Accept" you agree to our and our partners' use of cookies and other technologies to process your personal data (e.g., advertising ID) to personalise your experience and deliver tailored advertising to you on and off our sites.

[Manage Settings](#)

<https://www.gumtree.com/p/other-vehicles/road-sweeper-applied-green-machine-525/1312249831>





2020. 07. 29.

Road sweeper applied green machine 525 | in Tiverton, Devon | Gumbree

## Description

Applied 525 green machine road sweeper.

Starts and runs very well, kubota 1.5 Diesel engine

Hydraulic gearbox all good.

All sweeping and high top hydraulics are in working order.

Sweepers and adjusters all in working order

Computer read out works.

Reverse camera and warning all working

Tyres all hold air.

Never used the water system or the vacuum so can't comment, so take it that it will need attention before use.

Selling as we used it for a building project to clear the edges of a road and that worked well, project is now complete.

I bought it from a timber merchant who used it to clear their yard.

Been off the public road for many years so no V5, receipt will be given as proof of ownership.

Lights do not work.

Front screen cracked but water tight.

Radio not wired in.

2 ignition keys but no doors keys

Ad ID: 1312249831

Sponsored Links



### We value your privacy

By clicking on a link or "Accept" you agree to our and our partners' use of cookies and other technologies to process your personal data (e.g., advertising ID) to personalise your experience and deliver tailored advertising to you on and off our sites.

Manage Settings

I Accept



### Szakértői fotódokumentáció:





