

# MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

## A NIJ-310 forgalmi rendszámú személygépkocsi forgalmi értékéről

Megbízó: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

Szakvéleményt készítette: Tiszavölgyi László igazságügyi szakértő  
Szakértői szám: 07520

**Szakvélemény készült: 2 pld.-ban**

Kapják: 1 pld. Erzsébetváros Önkorm.  
1 pld. Irattár

A szakvélemény 19 oldalt tartalmaz.

Budapest, 2019. október 30.



## **I. ELŐZMÉNYEK**

A Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata a tulajdonát képező NIJ-310 forgalmi rendszámú Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Cosmo forgalmi értékének meghatározása céljából, igazságügyi szakértőként bízott meg.

## **II. A SZAKÉRTŐNEK FELTETT KÉRDÉS**

- 1. A szakértő állapítsa meg a NIJ310 forgalmi rendszámú Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI forgalmi értékét a jármű értékesítéshez.**

### **A gépkocsi adatai:**

Rendszám:	NIJ-310
Gyártmány:	Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Cosmo S/S
Alvázszám:	W0LPE8E31G8012492
Motorszám:	A1152515GWPX0252
Motor:	Diesel / 1.598 cm <sup>3</sup> / 100 kW
Váltó:	6-fokozatú kézi
Szín:	szürke 2-rétegű gyöngyeffekt (platin anthrazit perl)
Futás teljesítmény:	64.443 km
Gyártási év:	2015
Első forg. helyezés:	2015.10.20.
Első forg. helyezés M.o.-on:	2015.10.20.
Műszaki érvényesség:	2021.10.20.
Gumiabroncsok első (b/j):	Continental C.EcoCont5 225/50 R17 94V (6/6 mm)
hátso (b/j):	Continental C.EcoCont5 225/50 R17 94V (6/7mm)
Tulajdonos:	Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
Cím:	1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

### **III. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZEREI**

A szakvéleményben szereplő gépkocsit megvizsgáltam. A szakértői szemlét a megbízó képviselőjének a jelenlétében végeztem el. Vizsgáltam a gépkocsi általános állapotát, sérüléseit, felszereltségét, illetve extra tartozékait. Az észlelt tényekről dokumentációt készítettem.

A fényezett részek vizsgálatát mágneses elven működő, Elmatronic F/NF handy rétegvastagság mérővel végeztem. A nem fényezett részeket szemrevételezéssel ellenőriztem. A gumiabroncsok állapotát SW-Stahl 72315B típusú digitális profilmélység mérővel vizsgáltam.

Az értékeléshez szükséges információkat beszereztem, melyek befolyásolhatják a gépkocsi értékét.

A gépjármű várható helyreállítási összegének meghatározása az Audatex kárkalkulációs program felhasználásával történt.

Az Audatex kárkalkulációs programot a gyári normaidők felhasználásával alakították ki. A jármű egyes részeinek megbontásához, fényezéséhez, a cserélendő alkatrészek ki- és beépítéséhez szükséges idősükségleteket és alkatrészárakat tartalmazza. Az Audatex kárkalkulációs programhoz kapcsolódó AudaVIN lekérdezési rendszer lehetővé teszi a kalkulált jármű gyári adatbázisra épülő alvázszám szerinti kivitel és felszereltség meghatározását.

A gépkocsi forgalmi értékének meghatározása az EUROTAX katalógus adatbázisának felhasználásával történt.

### **IV. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI**


A gépkocsit 2019. október. 28.-án vizsgáltam meg a 1045 Budapest, Zichy Mihály utca 36. címen.

Elvégeztem a jármű általános vizuális vizsgálatát, majd gumiprofil és rétegvastagság mérővel is méréseket végeztem.

A jármű futásteljesítménye a szemle időpontjában 64.443 km volt.

Elvégeztem a jármű adatlekérdezését az ingyenes járműszolgáltatási platformról.

### FÉNYEZÉSI RÉTEGVASTAGSÁG MÉRŐLAP NIJ-310 Opel Astra



**<150  $\mu$ m**

A szemlén az alábbiakat észleltem (a járművet szennyezett állapotban szemléztem):

- a jármű friss műszaki vizsgával rendelkezik
- bal tükörház horzsolt és a tükörburkolat horzsolt, fényezése sérült
- bal első ajtó fényezése élben sérült
- csomagtérajtó fényezése több helyen karcos, horzsolt, sérült
- bal első lábtér szőnyeg erősen kopott, lyukas
- a bal első üléspad kárpit bőr része szakadt

További a jármű értékét befolyásoló tényező

- a járművet céges használatban üzemeltették
- a jármű jobb első részét korábban javították
- a jármű műszerfalán a napokban, időnként a „Mielőbb vigye szervizbe az autót” felirat jelenik meg, annak ellenére, hogy a jármű utoljára 2019. október 10-én járt szervizben és sikeres műszaki vizsgát is tett

A gépkocsin található károk várható /átlagos/ javítási összegének meghatározása az AUDATEX kárkalkulációs program segítségével történt. Az AUDATEX kárkalkulációs programot a gyári normaidők felhasználásával alakították ki. A jármű egyes részeinek megbontásához, fényezéséhez, a cserélendő alkatrészek ki- és beépítéséhez szükséges időszükségleteket és alkatrészárakat tartalmazza. Az AUDATEX kárkalkulációs programhoz kapcsolódó AudaVIN lekérdezési rendszer az adott jármű esetén lehetővé teszi a jármű gyári adatbázisra épülő alvázszám szerinti kivitel és felszereltség meghatározását. A kárkalkulációban a jármű felszereltségének kitöltése a AudaVIN gyártói adatbázisra épülő alvázszám szerinti kivitel és felszereltség lekérdezési rendszer lekérdezési eredménye alapján történt.

Márkaszervizek esetében a javítói óradíjak akár a 15.000,- Ft + Áfát is meghaladhatják.

Az Igazságügyi Gépjárműszakértők Egyesülete, a bírói gyakorlatban is elfogadott átlagos javítási óradíjakat a 2109-es évre 10.000,- Ft + Áfa lakatos óradíj és 12.000,- Ft + Áfa fényező óradíjban határozta meg.

A szakvéleménybe csatolt kalkuláció a fenti - a márkaszerviz óradíjánál alacsonyabb - átlagos javítási óradíjjal készült.

A javítási kalkuláció a szakértői szemle időpontjának megfelelő 2019. októberi adatokkal készült.

A csatolt Audatex kárszámítás alapján a több helyen sérült NIJ-310 forgalmi rendszámú Opel Astra gépjármű várható átlagos javítási költsége bruttó 325.215,- Ft.

A gépkocsi forgalmi értékének megállapítása az Eurotax adatbázis felhasználásával történt. A jármű szemlén rögzített tényleges felszereltsége megegyezik a jármű AudaVIN lekérdezés által megadott extratartozékokkal.

**A járművön észlelt jelentősebb sérülések javítási költsége átlagos javítói  
óradíjjal kalkulálva:**

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály utca 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

J A V Í T Á S I - K A L K U L Á C I Ó NIJ-310

HIVATKOZÁSI SZÁM / KÁRESETSZÁM : NIJ-310 / KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ

JÁRMŰ ADATOK

GYÁRTMÁNY : OPEL  
FŐTÍPUS/ALTÍPUS : ASTRA J TOURER / COSMO  
FORGALMI RENDSZÁM / ALVÁZSZÁM: NIJ-310 / WOLPE8E31G8012492  
ELSŐ FORG.HELYEZÉS : 20.10.2015  
FUTÁSTELJESÍT. : 64443 km LEOLVASOTT

JÁRMŰ TULAJDONOSA : Erzsébetváros Önkorm  
: ERZSÉBET KRT. 6.  
: 1073 BUDAPEST

GUMIABRONCS ÁLLAPOT : Üzemképes

ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT : Kilométerfutásnak megfelelő

J A V Í T Á S I K Ö L T S É G ÁFA NÉLKÜL	HUF	256 075
ÁFA. 27.00 %	HUF	69 140
J A V Í T Á S I K Ö L T S É G ÁFÁ-VAL	HUF	325 215

, 30.10.2019

AUDATEX RENDSZER

1P

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály utca 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

J A V Í T Á S I - K A L K U L Á C I Ó NIJ-310

30.10.2019

JÁRMŰ TULAJ Erzsébetváros Önkorm  
1073 BUDAPEST

ERZSÉBET KRT. 6.

HIVATK.SZÁM NIJ-310

KÁRFAJTA

KÖTELEZŐ GÉPJÁRM

GYÁRTMÁNY	OPEL	ASTRA J TOURER	COSMO
ALVÁZSZÁM	WOLPE8E31G8012492	FRSZ. NIJ-310	TÍPUS KÓD 05 93 09
KIVITELI	G-000001-TŐL	EZÜST TETŐKORLÁT	RÁDIÓ CD 950 NAVI
VÁLTOZATOK	2 ZÓNÁS AUT.KLÍMAR.	ESŐ ÉRZÉKELŐ	H.ELEKTR.ABLAKEMELŐ
	KRÓM ÜVEG DÍSZLÉC	LED TOMP.FÉNYSZÓRÓ	KÖDFÉNYSZÓRÓ
	ADAP.XENON FÉNYSZÓRÓ	FMB	SZÖVET/MŰBŐR KIVITEL
	J.E.ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS	E.ÜLÉSFÜTÉS	E.KÖZÉP.KARTÁMASZ
	3. H.FEJTÁMLA	AUT.ÁTVÁLT.BEL.TÜKÖR	RIASZTÓBERENDEZÉS
	QUICKHEAT FŰTŐRENDSZ	FEDÉLZETI SZÁM.GÉP	1598 CM3 100 KW
	16 COLOS FÉKBEREND.	BŐR KORMÁNYKERÉK	SEBESSÉG-SZABÁLYOZÓ
	GENERÁTOR 140A	ABRONCSNYOM.ELL.	KIKAPCS.UO.LÉGZSÁK
	STOP-START BERENDEZ.	TÖBBANTENNÁS RENDSZ.	-ROSSZ ÚT- KIVITEL
	5 AJTÓS (TOURER)		

M U N K A D Í J IDŐALAP 10 AW=1 ÓRA ÉRTÉK = 10000 HUF/ÓRA

MUNKA POZ.SZ/JAVÍTÁSI -/EGYEDI-/	KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK	AW	MUNKA-ÉRTÉK
SORSZÁM			
1042980	B.E.AJTÓKÁRPIT KI-/BESZERELÉSE	2	2000
2050220)	B.KÜLSŐ TÜKÖR LE-/FELSZERELÉSE	1	1000
2050220)	B.K.TÜKÖR CSERE (KISZERELVE)	1	1000
KN	H.RENDSZÁMTÁBLA LE/FEL.	1	1000
1048860	HÁTFAL-FEDÉL A.BURKOLAT KI-/BESZERELÉS	1	1000
1011520	CSOMAGTÉRAJTÓ FELIRAT CSERE	6	6000
1011520	H.EMBLÉMA CSERÉJE	3	3000
2063600)	CSOMAGTÉRAJTÓ FOGGANTYÚ KI/BESZ.	2	2000
2041670	B.BELSŐ H.LÁMPA KI-/BESZERELÉSE	2	2000
2041610	J.BELSŐ H.LÁMPA KI-/BESZERELÉSE	2	2000
7020180)	B.E.ÜLÉS KI-/BESZERELÉSE	4	4000
7020260)	B.E.TÁMLA KI-/BESZERELÉSE	3	3000
7023350)	B.E.ÜLÉSHUZAT/KÁRPIT KI-/BESZERELÉSE	4	4000

F É N Y E Z É S (AZT RENDSZER)

SORSZÁM	MUNKAFOLYAM. - 2-RÉTEGŰ GYÖNGYEFÉKT	AW
1739	B.K.TÜKÖR BORÍTÁS JAV.ELEM FÉNY.K3 FOK	9
2931	H.FEDÉL (CS.TÉR) SZINÁTFÚJÁS II.FOKOZ	9
1481	B.E.AJTÓ SPOT FÉNYEZÉS	9

F É N Y E Z Ó A N Y A G - E L E M E N K É N T

AUDATEX RENDSZER

2P

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály utca 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

JAVÍTÁSI - KALKULÁCIÓ NIJ-310

30.10.2019

FÉNYEZÉS (AZT RENDSZER)

SORSZÁM MUNKAFOLYAM. - 2-RÉTEGŰ GYÖNGYEFEKT AW

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	FÉNY.ANYAG
1739	B.K.TÜKÖR BORÍTÁS JAV.ELEM FÉNY.K3 FOK	1101
2931	H.FEDÉL (CS.TÉR) SZINÁTFÚJÁS II.FOKOZ	19360
1481	B.E.AJTÓ SPOT FÉNYEZÉS	1254

FÉNYEZÉSI IDŐ KÖLTSÉGE	AW	MUNKA
FAKTOR 12 000 HUF/ÓRA		ÉRTÉK
FÉNYEZÉSI IDŐ	27	
ELŐKÉSZÍTÉS MŰA.FÉNY.-HEZ/KAPCS.	23	
ELŐKÉSZÍTÉS FÉM FÉNY.-HEZ/KAPCS.	5	
ÖSSZES FÉNYEZÉSI IDŐ 10 AW/ÓRA :	55	66000

FÉNYEZŐANYAG KÖLTSÉG	ÁR
JAVÍTOTT ELEM FÉNYEZÉS K3	1101
SZINÁTFÚJÁS	19360
SPOT FÉNYEZÉS 1 X 1254	1254
ANYAGÁLLANDÓ MŰANYAG FÉNY-HEZ/FŐMUNKA	11083
ANYAGÁLLANDÓ FÉM FÉNY.-HEZ/KAPCSOLÓDÓ	4423
ANYAGÁLLANDÓ SPOT FÉNYEZÉSHEZ	11083

A L K A T R É S Z E K

ÁRLISTA IDEJE : 15.10.2019

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	ÁR
1737	B.K.TÜKÖR HÁZ	13308359	27870
3015	GYÁRTÓ HÁTSÓ EMBLÉMA	13331293	4797
3017	MODELL FELIRAT	13315549	6828
3020	MOTOR FELIRAT	13296455	4834
4535	B.E.ÜLÉSHUZAT	13377515	50790
1000	B E UTASTÉRSZÓNYEG CSERE	12500*	
	AUDATEX RENDSZER	3P	



IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály utca 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

J A V Í T Á S I - K A L K U L Á C I Ó NIJ-310

30.10.2019

Z Á R Ó K A L K U L Á C I Ó	HUF	HUF
M U N K A D Í J I DŐALAP 10 AW = 1 ÓRA		
ÖSSZESEN 32 AW X 10000 HUF/ÓRA	32 000	
ÖSSZES MUNKADÍJ KÖLTSÉG .....		32 000
F É N Y E Z É S		
MUNKADÍJKÖLTSÉGEK	66 000	
ANYAGKÖLTSÉGEK	48 304	
ÖSSZES FÉNYEZÉSI KTSZG. ....		114 304
A L K A T R É S Z E K	107 619	
APRÓ ALKATRÉSZEK ( 2.0%)	2 152	
ÖSSZES ALKATRÉSZ KÖLTSÉG .....		109 771
J A V Í T Á S I K Ö L T S É G ÁFA NÉLKÜL.....		256 075
ÁFA. 27.00 %		69 140
J A V Í T Á S I K Ö L T S É G ÁFÁ-VAL .....		325 215

MAGYARÁZAT:

ALKATRÉSZ ÁRAK= GYÁRTÓ/IMPORTŐR ÁRAI

ALK. SZÁM NEM FELTÉTLEN CIKKSZÁM

Típus azonosítás alvázzszámmal

LICENSZ = HUNSV420

(C) AZT Minden jog fenntartva AZT AUTOMOTIVE GMBH

\* = ALKALMAZÓ ÁLTAL MEGADVA

KN = CIKKSZÁM-/MUNKAPOZ.SZÁM NÉLKÜL

)=RÉSZIDŐT MÁSIK POZÍCIÓ TARTALMAZ

AUDATEX RENDSZER

4P

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály utca 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

E L L E N Ő R Z Ő L A P NIJ-310

30.10.2019

JÁRMŰ TULAJ Erzsébetváros Önkorm  
1073 BUDAPEST

ERZSÉBET KRT. 6.

HIVATK.SZÁM NIJ-310

KÁRFAJTA

KÖTELEZŐ GÉPJÁRM

GYÁRTMÁNY	OPEL	ASTRA J TOURER	COSMO
ALVÁZSZÁM	WOLPE8E31G8012492	FRSZ. NIJ-310	TÍPUS KÓD 05 93 09

ÜGYFÉL/FEJLÉC SZÁM : 200440 HUNSV420 CLASSDIRECT REL 19.03  
VERZIÓ SZÁM 50.1903.01

ÉRTÉKELEÉS-DÁTUMA : 30.10.2019

KIVITELI KÓDOK

- KV AZ ALV.SZ-ON KER. : A8 C9 E8 F3 F6 G4 G9 I1 I2 I3 I6 J2 J3 J7 J8 L2  
L4 L5 M6 M9 O9 P2 Q1 Q9 U4 U6 U8 V2 V9 W1 W6 Z7  
- KIVITELI VÁLTOZATOK : A8 C9 E8 F3 F6 G4 G9 I1 I2 I3 I6 J2 J3 J7 J8 L2  
L4 L5 M6 M9 O9 P2 Q1 Q9 U4 U6 U8 V2 V9 W1 W6 Z7

ALKATRÉSZEK / FÉNYEZÉS

- JAV.MÓD/SORSZÁM/INFO. : N 1739 LO / N 2702 LO / N 2979 LO / N 3283 LO  
N 3284 LO

MUNKADÍJ OSZTÁLYOK

- IDŐALAP : 10 AW=1 ÓRA  
- LAK./SZERELŐ : 10000 HUF/ÓRA  
- FÉNYEZŐ -AZT : 12000 HUF/ÓRA

ADATTÁBLÁZAT KÓDOK

- AKTÍV KÓD : 51 100.00

ALKATRÉSZEK

- ALKATRÉSZ ÁRAK DÁTUMA : 15.10.2019  
- ALKATRÉSZ ÁR ADAT DÁTUM: 15.10.2019

FÉNYEZÉS

- JAVÍTÁSI MÓD/SORSZÁM : LI 1739 / L 2931 / LS 1481

POZICIÓK DARABSZÁMA

- FELVITELRE KERÜLT : 14  
- VÁLTOZTATÁSOK :

ZÁRÓ KALKULÁCIÓ

MN.DÍJ: 32 000 FÉNY.: 114 304 ALK.: 109 771  
NETTÓ.: 256 075 ÁFA: 69 140BRUTTÓ: 325 215

RÉSZLETES FELVITT ADATOK :

E 1737	N 1739	LI 1739	LS 1481	E 4535
E 3015	E 3017	E 3020	N 3283	N 3284

AUDATEX RENDSZER

## **Opel Astra J Sport Tourer Cosmo magas km futással hirdetési ár:1.850.000,- Ft**

2019. 10. 28.

Eladó használt OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Start-Stop Cosmo, 2015 - Használtautó.hu

### **OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Start-Stop Cosmo**

#### **Ár, költségek**

- Vételár: **1 850 000 Ft**
- Vételár EUR: **€ 5 621**

**Kötelező és CASCO  
díjak**

#### **HIRDETÉS**

#### **Általános adatok**

- Évjárat: **2015**
- Állapot: **Normál**
- Kivitel: **Kombi**

#### **Jármű adatok**

- Kilométeróra állása: **297 000 km**
- Szállítható szem. száma: **5 fő**
- Ajtók száma: **5**
- Saját tömeg: **1 437 kg**
- Teljes tömeg: **1 980 kg**
- Csomagtartó: **500 liter**
- Klíma fajtája: **Automata klíma**

#### **Motor adatok**

- Üzemanyag: **Dízel**
- Hengerűrtartalom: **1 598 cm³**
- Teljesítmény: **85 kW, 116 LE**
- Henger-elrendezés: **Soros**
- Hajtás: **Első kerék**
- Sebességváltó fajtája: **Manuális (5 fokozatú)  
sebességváltó**

#### **Okmányok**

- Okmányok jellege: **Érvényes magyar  
okmányokkal**
- Műszaki vizsga érvényes: **2021/5**

#### **Abronsz**

- Nyári gumí méret: **215/50 R 17**

#### **Beltér**

- fűthető ülés
- kikapcsolható légzsák
- oldallégzsák
- utasoldali légzsák
- vezetőoldali légzsák
- állítható kormány
- fedélzeti komputer

#### **Műszaki**

- tolatóradar
- ABS (blokkolásgátló)
- centrálzár
- szervokormány
- tempomat
- részecskeszűrő



2019. 10. 28.

Eladó használt OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Start-Stop Cosmo, 2015 - Használtautó.hu

#### **Kültség**

- fűthető szélvédő
- elektromos ablak elől
- elektromos ablak hátul
- fűthető tükör

#### **Multimédia / Navigáció**

- rádió
- CD-s autórádió
- bluetooth-os kihangosító
- USB csatlakozó
- AUX csatlakozó
- 6 hangszóró
- autótelefon
- HIFI

#### **Leírás**

Eladó Opel Astra 1.6 Diesel. Váltó, motor kitűnő.  
Bővebb Info telefonon. Rendszámos. (Magyar papíros).  
Új Autó vásárlása miatt eladó. Start-  
Stop/Tempomat/Színes kijelző, tolató radar. Valós KM,  
Csak OPEL (vezetett szervíz könyv) Márka Szervízben  
járt az autó. Kisebb karcok találhatóak  
csak(használatából adódóan), törve nem volt. Szép  
állapot kívül belül. Napi használatban van. + Új téli  
Gumik. Van hozzá + jó állapotú, kb fél évet használt  
téli Gumi lemez felnivel+díszáttrcsával.

#### **Egyéb Információ**

- azonnal elvihető
- frissen szervízelt
- Magyarországon újonnan üzembe helyezett
- nem dohányzó
- rendszeresen karbantartott
- szervízkönyv
- törzskönyv

#### **Elérhetőségek**

**XVI. Kerület.**

**Térkép megtekintése**

**Hirdetéskód: 14745846**

**A jármű forgalmi értékének meghatározásánál, a járművön található károk kalkulált javítási költsége csak 50%-os összegben került figyelembe vételre:**



**TELJESKÖRŰ ÉRTÉKELÉS**

<b>Felhasználó</b>		<b>Ügyfél</b>	
Tel.:		Tel.:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
Ügyintéző:		Ügyintéző:	
<b>Vonatkoztatási idő: 2019.10.30.</b>		<b>Adatverzió: H-2019/10</b>	
		<b>Értékelés száma: 2709</b>	
<b>Eurotax kód:</b>	<b>600DD060</b>	<b>Rendszám</b>	<b>NIJ-310</b>
<b>Márka:</b>	<b>OPEL (D)</b>	<b>Alvázszám</b>	<b>W0LPE8E31G8012492</b>
<b>Modell:</b>	<b>Astra J Sports Tourer Dies</b>	<b>Motorszám</b>	<b>A1152515GWPX0252</b>
	<b>2012-2016</b>		
<b>Típus:</b>	<b>Astra Sports Tourer 1.6 CDTI</b>	<b>Szín:</b>	<b>Szürke</b>
	<b>Start-Stop Cosmo</b>		
Kivétel / ajtók / ülések:	KOM / 5 / 5	Első forg. helyezés:	2015.10
Gyártás kezdete/vege:	2014.01.01. - 2016.06.30.	Jármű kora hónapokban:	49
Hengerűrtartalom[cm <sup>3</sup> ]	1598	Futásteljesítmény [km]	64 443
Teljesítmény [kW]:	100	Átlagos futásteljesítmény [km]	75 950
Motortípus:	Dízel	Futásteljesítmény különbség [km]	-11 507
Euro norma:	EURO VI	Állapot osztály:	4
Váltó:	6 fokozatú Manuális	Tulajdonosok száma:	1
Össztömeg [kg]	2100	Műszaki vizsga:	2021.10.20.
Tengelytáv [mm]	2685	Akciós új ár extrákkal (2015.10) [Ft]:	7 397 000
<b>Utolsó új ár [Ft]: 6 830 000</b>		<b>Új ár extrákkal (2015.10) [Ft]: 7 948 000</b>	<b>Vételi ár ÁFA-val [Ft]</b>
Eurotax árjegyzés			2 657 000
Hónapkorrekció			117 000
Km korrekció			67 000
Korrekciókkal számított ár			2 841 000
Korrekciók			-395 000
Értékcsökkentő tényezők			-291 000
Extráfelszereltség			267 000
Kíszerelt felszereltség			0
Értéknövelő tényezők			0
Fentiek számítási eredménye			2 422 000
<b>Vételi ár ÁFA-val</b>			<b>2 422 000</b>



Korrekciók			Összeg [Ft]
Jármű állapot korrekció (állapot kategória: 4)	-9,9 %		-281 000
Műszaki vizsga korrekció	1,0 %		28 000
Helyi keresettség korrekció	-5 %		-142 000
<b>Korrekciók összesen</b>			<b>-395 000</b>
Értékcsoökkentő tényezők			Összeg [Ft]
Jobb oldali első rész korábban javítva	28 000	100 %	-28 000
A járművön található károk kalk. összege 50%-ban figyelembe véve	162 607	100 %	-163 000
A jármű céges használata miatt 4. osztályba sorolva	100	100 %	0
"Mielőbb vigye szervizbe az autót" műszerfal kijelzés miatt, vizsgálat, ellenőrzés szükséges	100 000	100 %	-100 000
<b>Értékcsoökkentő tényezők összesen</b>			<b>-291 000</b>
Szériafelszereltség			
Belső visszapillantó tükör automatikusan sötétedő	Csomagtérroló		
Elektromos ablakemelők elöl	Elektromos ablakemelők hátul		
Esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan sötétedő	ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR		
belső tükör, automatikusan bekapcsolódó	[kipörgésgátló]		
fényszórók			
Fejtámlák elöl-hátul [5 db]	Fejtámlák elöl: aktív ['ostorcsapás-effektus' megelőzésére]		
Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS]	Fordulatszámérő		
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés	Indításblokkoló		
Információs rendszer: fedélzeti számítógép	ISOFIX gyerekülés-rögzítés a hátsó ülésekhez, Top		
Kárpit: szövet [speciális]	Tether		
Keréknyomás ellenőrző rendszer	Kartámla elöl		
Kormányoszlop: magasság-és távolságállítású	Kormánykerék: bőr		
Központi zár távirányítással	Könnyűfém keréktárcsák: 17"		
	Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők		
Külső visszapillantó tükrök és kilincsek a karosszéria színében	Légkondicionáló berendezés [ACC] 2 zónás		
Légzsák a vezető-és utasoldalon, függőnylégzsák elöl-hátul, oldallégzsák elöl	automatikus		
Oldalsó ablakkeretek krómozottak	Mikrofilter [por-és pollenszűrő]		
Pohártartó elöl			
Pótkerék: pótkerék helyett abroncsjavító készlet	Olvasólámpa hátul		
Rádiótelefon-előkészítés [Bluetooth]	Pótféklámpa [harmadik féklámpa]		
Sebességszabályozó [tempomat]	Rádió-CD MP3 + 6 hangszóró		
Szervokormánymű: sebességfüggő	Rádióvezérlés a kormánykeréken		
Tetőcsomagtartó sín, alumínium	Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus		
Ülések hátul: 1/3-2/3 arányban osztottan dönthető	Színezett üvegek		
	USB csatlakozó		
	Vészharítók a karosszéria színében		

hátsó üléstámla		Világítás: ködfényszórók elől
Világítás: nappali menetfény		
Visszagurulásgátló [Hill Hold Control]		
Extrafelszereltség	Összeg [Ft]	
Rossz út csomag	46 000	13 000
12V-os csatlakozó a csomagtérben	10 000	3 000
Csomagtér elválasztó háló	29 000	8 000
Fűtés-szellőzés: rásegítő fűtés	65 000	19 000
Pótkerék: normál méretű	21 000	4 000
Rádió-CD: Navi 950 MP3	250 000	52 000
Riasztóberendezés, belsőtér védelemmel és emelésérzékelővel	102 000	21 000
Ülések: állítható magasságú vezető-és utasülés deréktámasszal	59 000	17 000
Ülésfűtés: fűthető ülések elől	61 000	17 000
Vészhárító védőburkolat rakodáshoz	18 000	5 000
Világítás: Intelligent Light System [Bi-Xenon fényszórók,dinamikus fényszórótávolság állítás, mosóberendezés,befordulást segítő funkció a ködlámpákban	267 000	56 000
Világítás: LED nappali menetfény	30 000	6 000
Zárreteszelés központi zárhoz	33 000	9 000
Fényezés: metál/mica	127 000	37 000
<b>Felszereltség összesen</b>		<b>267 000</b>

## **V. VÁLASZ A SZAKÉRTŐNEK FELTETT KÉRDÉSRE**

- 1. A szakvéleményben foglaltak alapján a 2015. október 20.-án forgalomba helyezett 64.443 km futásteljesítményű NIJ-310 forgalmi rendszámú Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Cosmo személygépjármű 2019. októberre vonatkozó aktuális vételi forgalmi értékét bruttó 2.422.000,- Ft-ban határozom meg.**

Budapest, 2019. október 30.


Tiszavölgyi László (07520)  
igazságügyi szakértő




Tiszavölgyi László gépészmérnök, autógépész az ország egész területére kirendelt igazságügyi szakértő. Szakértői szám:7520 H-1144 Budapest, Csertő park 2. Tel.: +36/30/993-6094 E-mail: tiszavolgyiszakerto@gmail.com











„Mielőbb vigye szervizbe az autót”  
felirat világít a műszerfalon

