

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Az LYW426 forgalmi rendszámú személygépkocsi roncsértékének meghatározása

Megbízó: Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

Szakvéleményt készítette: Tiszavölgyi László
igazságügyi gépjármű műszaki szakértő
Szakértői szám: 07520



A szakvélemény készült: 2 példányban

Kapják:

1. példány Erzsébetváros Rend-i Ig
2. példány Irattár

A szakvélemény 16 oldalt tartalmaz.

Budapest, 2024. február 20.



I. ELŐZMÉNY

Erzsébetváros Rendészeti LYW426 forgalmi rendszámú gépjárműve 2023. november 29-én baleset szenvedett. A három résztvevős balesetben a középső résztvevő Opel Astra H kombi személygépkocsi hátulja súlyosan és az eleje is megsérült. A baleset következtében a gépkocsi gazdasági totálkárossá vált.

II. MEGBÍZÁS

Erzsébetváros Rendészeti, az LYW426 forgalmi rendszámú Opel Astra Station Wagon gépjárművének roncsértékének meghatározásával bízott meg igazságügyi szakértőként.

III. A SZAKÉRTŐ FELADATA

- 1. A szakértő állapítsa meg a LYW426 forgalmi rendszámú Opel Astra Station Wagon személygépjármű káridőponti és roncsértékét a tényleges magyar használtautó piac viszonyainak figyelembe vételével.**

A gépkocsi adatai:

Rendszám:	LYW426
Gyártmány:	Opel Astra H Station Wagon (Caravan, kombi)
Alvázszám:	W0L0AHL35C2004539
Motor:	Otto / 1.598 cm ³ / 85 kW
Motorszám:	A16XER20RR2659
Váltó:	kézi
Szín:	szürke (metál)
Km óra állás:	132.686 km (a szakértői szemle időpontjában)
Gyártási év:	2011

Első forg. helyezés:	2011.10.14.
Első forg. helyezés M.o.-n:	2011.10.14.
Műszaki vizsga érvényessége:	2025.10.26.
Gumiabroncsok első (b/j):	Triangle Winterx TW401 195/65 R15 6/6 mm
hátsó (b/j):	Triangle Winterx TW401 195/65 R15 6/6 mm
Tulajdonos neve:	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága
Tulajdonos címe:	1076 Budapest, Százház utca 10-18
Tulajdonosok száma:	1

IV. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZEREI

A szakvéleményben szereplő gépkocsit megvizsgáltam. Vizsgáltam a gépkocsi általános műszaki állapotát, sérüléseit, széria felszereltségét illetve extra tartozékait. Az észlelt tényekről dokumentációt készítettem.

A fényezett részek vizsgálatát mágneses elven működő, Elmatronic F/NF handy rétegvastagság mérővel végeztem. A nem fényezett részeket szemrevételezéssel ellenőriztem. A gumiabroncsok állapotát Condor Werkzeug 1363 típusú digitális profilmélység mérővel vizsgáltam.

A rendelkezésemre bocsátott iratokat átvettem, tanulmányoztam. Az értékeléshez szükséges információkat beszereztem, melyek befolyásolhatják a gépkocsi értékét.

A gépkocsi roncsértékének meghatározása az EUROTAX katalógus adatbázisának felhasználásával és a tényleges használtautó piac viszonyainak figyelembe vételével történt.

V. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A szakértői szemlét a megbízó jelenlétében végeztem el 2024. február 5-én az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának Damjanich utcai telephelyén.


A gépjárművel kapcsolatban rendelkezésemre állt a gépkocsi forgalmi engedélyének, a rendőrségi igazolásnak, a baleseti bejelentőnek és a Gépjármű kárbejelentő lap másolata.

A szakértői szemlén a járművet megbontatlan, sérült állapotában tekintettem meg.

Elvégeztem a jármű vizuális vizsgálatát, majd gumiprofil és rétegvastagság mérővel is méréseket végeztem.

A jármű rétegvastagság mérésének eredménye

FÉNYEZÉSI RÉTEGVASTAGSÁG MÉRŐLAP
LYW426 Opel Astra H kombi



<150 µm



A jármű általános állapota, külső esztétikája jó. A személygépkocsi utastere rendezett. Összességében a jármű állapota átlagosnak vagy annál akár jobbnak is minősíthető.

A szemlén a jármű nem volt indítható állapotban és külső akkumulátor segítségével rögzítettem a jármű futásteljesítményét igazoló km-óra állást.

A jármű hátsó sérüléseinek nagysága egyértelműen meghaladja a jármű első sérüléseinek nagyságát.

A jármű törésképe – 20 éves biztosítónál eltöltött kárszakértői tapasztalatom alapján – egyértelműen megfelel a rendőregi igazoláson, a baleseti bejelentőn és a gépjármű kárbejelentő lapon rögzített 3 résztvevős (továbbblokéses) baleset ismérveinek.

A jármű hátsó sérülései egyértelműen meghaladják a jármű első sérüléseit.

A hátsó sérüléseken többszörös erőbehatás látható az első sérülésekhez képest. A jármű hátulján a hátsó műanyag vészárító, a hátsó vészárító fémmerevítő, a fém csomagterajtó és a fém hátfal sérült cserejogosan, valamint a fém csomagterfedél javítandó szintűen sérült.

A jármű elején pedig csupán csak az első műanyag vészárító és az első vészárító fémmerevítő és a műanyag hűtrőrács cserejogos, és a motorháztető eleje is csak csupán fényezendő. A hideg novemberi baleseti dátum ellenére az első fényszóróknak – amelyek műanyagból készülnek, így ridegedésre fokozottan hajlamosak – még a fülei sem törtek el.

A jármű hátulján a hátsó vészárító merevítő és a hátsó váznyúlványokkal összehegesztett hátfal, valamint csomagterfenék egység sokkal nagyobb erő elnyelésére képes (kevésbé látványosan deformálódik), mint az elől a váznyúlványokhoz csavarokkal rögzített első vészárító merevítő.

Abban az esetben, ha az Opel gépkocsi ütközött volna először az első gépkocsinak, majd ezután ütköztek volna az Opel hátuljának, akkor az Opel elején a kétszeri ütközés összesített (nagyobb) hatása lenne látható és a hátulján csupán az utólagos ütközés (enyhébb) kárképe, de ez a baleseti lefolyás a látható kárkép alapján nem azonosítható.

A gépkocsi csomagterfedele nem volt nyitható, így a csomagterfenék sérülését a hátsó ülésirányából – a csomagterfenék kárpitot felhajtva – rögzítettem.

A jármű a sérülések alapján gazdaságosan nem javítható, így gazdasági totálkáros. (Javítási költség avultatott összege, audatex szerint bruttó 2.948.316,- Ft.)

A szakvélemény elkészítésének időpontjában áttekintettem az aktuális piaci viszonyokat, használtautó piaci hirdetések és elvégeztem a gépjármű baleset időpontjára vonatkozó Eurotax Teljeskörű értékelését és a roncsértékelést.

A gépkocsi káridőponti értékének megállapítása a gépjármű tényleges adatai és a piaci viszonyok figyelembe vételével történt meg az Eurotax gépjármű értékelő program adatbázisa alapján.

Audatex javítási kalkuláció megbontás és pótszemle nélkül:

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály u. 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

J A V Í T Á S I - K A L K U L Á C I Ó LYW-426

14.02.2024

JÁRMŰ TULAJ Erzsébetv Rend-i Ig
HIVATK.SZÁM LYW-426

KÁRFAJTA

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ

GYÁRTMÁNY	OPEL	ASTRA H	CLASSIC III SW
ALVÁZSZÁM	W0LOAHL35C2004539	FRSZ. LYW-426	TÍPUS KÓD 05 58 47
KIVITELI	RÁDIÓ CD 30	FEKETE TETŐKORIÁT	2010-ES MODELLTŐL
VÁLTOZATOK	1598 CM3 85 KW	ECOFLEX	AUTOMATA KLÍMAR.
	H.ELEKTR.ABLAKEMELŐ	SÖTÉTÍTETT FÉNYSZÓRÓ	KÖDFÉNYSZÓRÓ
	4-UTAS MAN.ÜLÉSÁLL.	FÉNYEZETT K.TÜKÖR	KRÓMOZOTT RÁCS
	FÉNYEZ.AJTÓKILINCS	PARKPILOT	RIASZTÓBERENDEZÉS
	ÖSSZETETT PANEL	RÁDIÓMŰK.A KORMÁNYON	HÁTSÓTÉR FŰTÉS
	5 FOK. VÁLTÓMŰ	BŐR KORMÁNYKERÉK	SEBESSÉG-SZABÁLYOZÓ
	GUMI 195/65 R15..H	FELNI 6,5 J X 15	KIPÖRGÉSGÁTLÓ
	ESP	DÍSZLÉCEK BELÜL	GENERÁTOR 100A
	CARAVAN	HELYTAK. PÓTKERÉK	

M U N K A D Í J	IDŐALAP	10 AW=1 ÓRA	ÉRTÉK = 20000	HUF/ÓRA
MUNKA POZ.SZ./JAVÍTÁSI -/EGYEDI-/ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK			AW	MUNKA-ÉRTÉK
SORSZÁM				
0110710)	HŰTŐRÁCS CSERE (KISZERELVE)		3	6000
0102260	ELSŐ TARTÓ (ÜTKÖZÉSHATÁROLÓ) CSERE		19	38000
	TART.: ELSŐ BORÍTÁS ÉS			
	FÉNYSZÓRÓ KI-/BESZERELÉSÉT			
2040512	FÉNYSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSA		3	6000
0102260067	ELSŐ BORÍTÁS CSERE (KISZERELVE)		2	4000
0102260082	ELSŐ BORÍTÁS SZÉTSZERELÉSE		2	4000
0102260019	TÚLMUNKA JÁRMŰ KÖDLÁMPÁVAL		2	4000
0106070	A.KAROSSZÉRIA HÁTFAL CSERE		92	184000
	TART.: H.BORÍTÁS ÉS			
	KÜL.HÁTFAL CSERÉJÉT			
0106070047	HÁTSÓ BORÍTÁS SZÉTSZERELÉSE		1	2000
0106070067	JÁRMŰ H.PARK-PILOT-TAL TÖBBLETMUNKA		1	2000
0106070005	H.FEDÉL (ÜRES) CSERÉJE		25	50000
	(AJTÓ LESZERELVE)			
	TARTALMAZZA: TARTOZÉKOK ÁTSZERELÉSÉT,			
	CSOMAGTÉRAJTÓ-ÜVEG KI-BESZERELÉSÉT.			
0106070064	HÁTSÓ FEDÉL BETÉT CSERE		2	4000
0243	HUZATÓSZERKEZ./DÓZER FEL-/LESZERELÉS		10*	20000
2695	VONALBAÁLL.HÁTSÓRÉS		5*	10000
0257	E.RENDSZÁM JAVÍTÁS		2*	4000
3911	H.PADLÓLEMEZ JAVÍTÁS		5*	10000
1000	H PDC ELLENŐRZÉS ELLENŐRZÉS		2*	4000
	AUDATEX RENDSZER			2P

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály u. 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

JAVÍTÁSI - KALKULÁCIÓ LYW-426

14.02.2024

FÉNYEZÉS (AZT RENDSZER)

SORSZÁM	MUNKAFOLYAM. - 2-RÉTEGŰ-METÁL	AW
2711	ALSÓ HÁTFAL ÚJ ELEM FÉNY.I.FOK.	18
2931	CSOMAGTÉRTETŐ ÚJ ELEM FÉNY.I.FOK.	16
0283	MELLSŐ BORÍTÁS ÚJ ELEM FÉNY.K1R FOK	10
2583	H.BORÍTÁS ÚJ ELEM FÉNY.K1R FOK	12
0346	VONÓSZEM FEDÉL SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	3
0471	MOTORHÁZTETŐ SZÍNÁTFÚJÁS II.FOKOZ	10
3905	PÓTKERÉK FENÉK BELSŐ ELEM FÉNYEZÉS	6
9619	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	3
9620	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	3
9621	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	3
9622	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	3

FÉNYEZŐANYAG - ELEMENKÉNT

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	FÉNY.ANYAG
2711	ALSÓ HÁTFAL ÚJ ELEM FÉNY.I.FOK.	24138
2931	CSOMAGTÉRTETŐ ÚJ ELEM FÉNY.I.FOK.	52764
0283	MELLSŐ BORÍTÁS ÚJ ELEM FÉNY.K1R FOK	47774
2583	H.BORÍTÁS ÚJ ELEM FÉNY.K1R FOK	59324
0346	VONÓSZEM FEDÉL SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	303
0471	MOTORHÁZTETŐ SZÍNÁTFÚJÁS II.FOKOZ	37961
3905	PÓTKERÉK FENÉK BELSŐ ELEM FÉNYEZÉS	13242
9619	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	303
9620	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	303
9621	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	303
9622	PARK-PILOT SZENZOR SZÍNÁTFÚJÁS K2 FOK	303

FÉNYEZÉSI IDŐ KÖLTSÉGE	AW	MUNKA
FAKTOR 21 000 HUF/ÓRA		ÉRTÉK
FÉNYEZÉSI IDŐ	87	
ELŐKÉSZÍTÉS FÉM FÉNY.-HEZ/FŐMUNKA	23	
ELŐKÉSZÍTÉS MŰANYAGFÉNY.-HEZ/KAPCS	5	
ÖSSZES FÉNYEZÉSI IDŐ 10 AW/ÓRA :	115	241500

FÉNYEZŐANYAG KÖLTSÉG	ÁR
ÚJ ELEMENK FÉNYEZÉSE	76902
ÚJ ELEM FÉNYEZÉS K1R	107098
SZÍNÁTFÚJÁS	51203
SZÍNÁTFÚJÁS K2	1515
ANYAGÁLLANDÓ FÉM FÉNY.-HEZ/FŐMUNKA	17272
ANYAGÁLLANDÓ MŰANYAG FÉNY.-HEZ/KAPCS.	6625
AUDATEX RENDSZER	3P

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály u. 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

JAVÍTÁSI - KALKULÁCIÓ LYW-426

14.02.2024

ALKATRÉSZEK

ÁRLISTA IDEJE : 02.01.2024

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	LEVONÁS	ÁR
0258	ELSŐ RENDSZÁMTARTÓ			700*
0283	MELLSŐ BORÍTÁS	13161055	50%	229671
0340	E.VÉSZH.ÜTK.ELNYEL.T	24460537	50%	81913
0349	E.VÉSZH.BELSŐ BORÍT.	13246039	50%	15158
0410	HŰTŐRÁCS	93191829	50%	111488
0411	HŰTŐRÁCS DÍSZLÉC	13238599	50%	27296
0423	HŰTŐRÁCS-DÍSZLÉC	13225780	50%	39883
0431	HŰTŐRÁCS EMBLÉMA	13142521	50%	13630
0441	HŰTŐRÁCS BORÍTÁS	13225777	50%	11439
2583	H. VÉSZHÁR.	13156942	50%	268609
2623	KÖZÉPSŐ VEZETŐSÍN	24460477	50%	8277
2644	H.ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓ	13125147	50%	104986
2711	ALSÓ HÁTFAL	93192121	50%	1149450
2731	HÁTFAL RÖGZ. KLT.			
2931	CSOMAGTÉRTETŐ	93187246	50%	680259
2979	H.FEDÉL FOGANTYÚ	13214060	50%	31223U
3015	GYÁRTÓ HÁTSÓ EMBLÉMA	93182916	50%	12049
3017	TÍPUS FELIRAT	13318987	50%	14611
3160	SZÉLV. RAG.KLT			10500*
AUDATEX RENDSZER				4P

IGAZSÁGÜGYI GÉPJÁRMŰSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

1045 Budapest, Zichy Mihály u. 36.

Készítette: Tiszavölgyi László

JAVÍTÁSI - KALKULÁCIÓ LYW-426

14.02.2024

ZÁRÓKALKULÁCIÓ	HUF	HUF
ÁTVÁLTÁSI KURZUS: 1 EUR = 381.000 HUF		
MUNKADÍJ IDŐALAP 10 AW = 1 ÓRA		
ÖSSZESEN 176 AW X 20000 HUF/ÓRA	352 000	
ÖSSZES MUNKADÍJ KÖLTSÉG		352 000
FÉNYEZÉS		
MUNKADÍJKÖLTSÉGEK	241 500	
ANYAGKÖLTSÉGEK	260 615	
ÖSSZES FÉNYEZÉSI KTSZG.		502 115
ALKATRÉSZEK	2 811 142	
APRÓ ALKATRÉSZEK (2.0%)	56 223	
ÖSSZES ALKATRÉSZ KÖLTSÉG	2 867 365	
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG ÁFA NÉLKÜL.....	3 721 480	
ÁFA. 27.00 %		1 004 800
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG ÁFA-VAL	4 726 280	
LEVONÁSOK		
AVULÁS/ÉRTÉKEMELKEDÉS AZ ALKATRÉSZBŐL	1 399 971-	
ÖSSZES LEVONÁS ÁFA NÉLKÜL	1 399 971-	
ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL (LEVONÁS UTÁN)	2 321 509	
ÁFA. 27.00 %		626 807
ÖSSZESEN ÁFA-VAL (LEVONÁS UTÁN)	2 948 316	

MAGYARÁZAT:

U=ALKATRÉSZ ÁR ÁTSZÁMOLT

* = ALKALMAZÓ ÁLTAL MEGADVA

KN = CIKKSZÁM-/MUNKAPOZ.SZÁM NÉLKÜL

)=RÉSZIDŐT MÁSIK POZÍCIÓ TARTALMAZ

(C) AZT Minden jog fenntartva AZT AUTOMOTIVE GMBH

ALKATRÉSZ ÁRAK= GYÁRTÓ/IMPORTŐR ÁRAI

ALK. SZÁM NEM FELTÉTLEN CIKKSZÁM

Típus azonosítás alvázszámmal

LICENSZ = HUNSV420



AUDATEX RENDSZER

5P

**LYW426 forgalmi rendszámú 2011.10 havi, Opel Astra H Caravan gépjármű
2023 november 29-i káridőponti és maradvány értékének meghatározása:**

Eurotax...
Part of Autovista Group

TELJESKÖRŰ ÉRTÉKELÉS

Felhasználó	Ügyfél
Tel.:	Tel.:
Fax:	Fax:
Email:	Email:
Ügyintéző:	Ügyintéző:
Vonatkoztatási idő: 2023.11.29. Adatverzió: H-2023/11 Értékelés száma: 11035	
Eurotax kód: 6002B025	Rendszám LYW426
Márka: OPEL (D)	Alvázzszám W0L0AHL35C2004539
Modell: Astra H Caravan 2007-2013	Motorszám
Típus: Astra Caravan 1.6 Classic III	Szín: Szürke
Kivétel / ajtók / ülések: KOM / 5 / 5	Első forg. helyezés: 2011.10
Gyártás kezdete/vege: 2010.07.01. - 2013.12.31.	Jármű kora hónapokban: 146
Hengerűrtartalom[cm³] 1598	Futásteljesítmény [km] 132 686
Teljesítmény [kW]: 85	Átlagos futásteljesítmény [km] 189 800
Motortípus: Otto-benzin	Futásteljesítmény különbség [km] -57 114
Euro norma: EURO V	Állapot osztály: 3
Váltó: 5 fokozatú Manuális	Tulajdonosok száma: 1
Össztömeg [kg] 1805	Műszaki vizsga: 2025.10.26.
Tengelytáv [mm] 2703	
Utolsó új ár [Ft]: 4 090 000 Új ár extrákkal (2011.10) [Ft]: 5 166 000 Eladási ár ÁFA-val [Ft]	
Eurotax árjegyzés	1 417 000
Hónapkorrekció	57 000
Km korrekció	107 000
Korrekciókkal számított ár	1 581 000
Korrekciók	67 000
Értékcsökkentő tényezők	0
Extrafelszereltség	118 000
Kiszerelt felszereltség	0
Értéknövelő tényezők	0
Fentiek számítási eredménye	1 766 000
Eladási ár ÁFA-val	1 766 000



Korrekciók		Összeg [Ft]
Műszaki vizsga korrekció	3,0 %	47 000
Gumik állapota (újszerű)		20 000
Korrekciók összesen		67 000
Szériefelszereltség		
Csomagtérroló	Elektromos ablakemelők elől	
Feltámlák elől-hátul [5 db]	Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS]	
Fordulatszám-mérő	Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés	
Indításblokkoló	Információs rendszer: fedélzeti alapszámítógép	
Információs rendszer: szerviz-intervallum kijelző	Kárpit: szövet	
Kormányoszlop: magasság-és távolságállítással	Központi zár távirányítással	
Külső visszapillantó tükrök belülről állíthatók	Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elől	
Mikrofilter [por-és pollenszűrő]	Pótféklámpa [harmadik féklámpa]	
Rádió-előkészítés [2 hangszóró]	Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus	
Szervokormánymű	Színezett üvegek	
Ülések: állítható magasságú vezetőülés	Vészharfók a karosszéria színében	
Extráfelszereltség		Összeg [Ft]
Belső világítás csomag: dupla első olvasólámpák, belső világítás a tetőn az első és hátsó utastérben	16 000	2 000
Dohányzó csomag	2 000	0
Elektronikai csomag: elektronikus klímaberendezés, kormányról vezérelhető MP3 CD-rádió, bőrkormány, első ködlámpák, fedélzetisámítógép, tempomat	481 000	68 000
Elektromos ablakemelők hátul	61 000	7 000
Fényezés: metál/mica	125 000	14 000
Külső visszapillantó tükrök elektromosan állíthatók és fűthetők	36 000	5 000
Pótkerék: normál méretű	10 000	0
Riasztóberendezés	88 000	4 000
Tetőcsomagtartó sín	40 000	8 000
Ultrahangos parkolási-irányító rendszer hátul	72 000	10 000
Felszereltség összesen		118 000

MARADVÁNYÉRTÉK MEGHATÁROZÁS

Felhasználó	Ügyfél
Tel.:	Tel.:
Fax:	Fax:
Email:	Email:
Ügyintéző:	Ügyintéző:
Vonatkoztatási idő: 2023.11.29. Adatverzió: H-2023/11 Értékelés száma: 11035	
Eurotax kód: 6002B025	Rendszám LYW426
Márka: OPEL (D)	Alvázsorszám W0L0AHL35C2004539
Modell: Astra H Caravan 2007-2013	Motorsorszám
Típus: Astra Caravan 1.6 Classic III	Szín: Szürke
Kivitel / ajtók / ülések: KOM / 5 / 5	Első forg. helyezés: 2011.10
Gyártás kezdete/vege: 2010.07.01. - 2013.12.31.	Jármű kora hónapokban: 146
Hengerűrtartalom[cm ³]: 1598	Futásteljesítmény [km]: 132 686
Teljesítmény [kW]: 85	Átlagos futásteljesítmény [km]: 189 800
Motortípus: Otto-benzin	Futásteljesítmény különbség [km]: -57 114
Euro norma: EURO V	Állapot osztály: 3
Váltó: 5 fokozatú Manuális	Tulajdonosok száma: 1
Össztömeg [kg]: 1805	Műszaki vizsga: 2025.10.26.
Tengelytáv [mm]: 2703	

Főegység	Értékhányad	Káridőponti (eladási) érték	Maradványhányad	Maradványérték
Melső futómű	10 %	1 766 000 Ft	35 %	61 810 Ft
Hátsó futómű	2 %		35 %	12 362 Ft
Üres karosszéria	26 %		15 %	68 874 Ft
Szerelvények	18 %		35 %	111 258 Ft
Motor	22 %		35 %	135 982 Ft
Erőátvitel	10 %		35 %	61 810 Ft
Tartozékok	12 %		35 %	74 172 Ft
Összesen	100 %			526 268 Ft
Maradványérték				526 268 Ft
Módosító tényező			0 %	0 Ft
Korrigált érték				526 268 Ft
Teljes maradványérték				526 268 Ft

IV. A SZAKÉRTŐ VÁLASZA A FELKÉRÉSRE

1. Az LYW426 forgalmi rendszámú gépjármű Opel Astra H Caravan 2023. november 29-én történt balesetben gazdasági totálkárossá vált.

A jármű törésképe egyértelműen megfelel a rendőrségi igazoláson, a baleseti bejelentőn és a gépjármű kárbejelentő lapon rögzített 3 résztvevős, „továbbblokéses” baleset ismérveinek. A jármű hátsó sérüléseinek mértéke egyértelműen meghaladja a jármű első sérüléseinek mértékét. A hátsó sérüléseken többszörösen nagyobb erőbehatás nyoma látható az első sérülésekhez képest.

A szakvéleményben foglaltak alapján az LYW426 forgalmi rendszámú Opel Astra H Caravan személygépjármű káridőponti értéke bruttó 1.766.000,- Ft-ban, a maradvány értéke (roncsértéke) bruttó 526.000,- Ft-ban határozható meg.

Budapest, 2024. február 20.


Tiszavölgyi László (07520)
igazságügyi szakértő



